

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 5年1月	2KG-FD2ABG	冷凍パン	FD2AB-131230
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
127,051km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長：6,180 mm 幅：2,320 mm 高：2,060 mm 門高：2,030 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	L LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 1型キーストン

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り
エンジンキー2本、ボディキー4本

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	7		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
6	3	3	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	13	—			225/80R17.5		—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V036J84-01」	
【備考】断熱リヤ75mm、サイド50mm、ジョロダーレール4列、ラッシングレール2段、水抜き穴前後2対、庫内灯3ケ、90度ストッパー、片開き式サイド扉、門口左下部凹み			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-02	令和 4年
【備考】マイナス30℃設定、+3℃ → -14.8℃ 確認（1h）、稼働時間1704h			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2211006210」	令和 4年
【備考】PG寸法 全長1555mm、全幅2180mm、有効長1290mm、有効幅2115mm、最大荷重1000kg、庫内リモコン、ラジコン付			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------