

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年2月	TKG-FD9JLAA	ドライバン	FD9JLA-16716
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
313,015km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,270 mm 幅: 2,360 mm 高: 2,320 mm 門高: 2,070 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	HID レンズ濁り
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	○	アームガタ
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	メッキカバー付き、左 ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	○	オイルにじみ	バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 エンジンキー2本
記録簿 有 (H31/2~R6/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
0	0	7	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	1	—		スペア	225/80R17.5	—	

素材: スチール 備考: スペア以外再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	HFDMB-BKABJL 「2TA0333」	平成28年2月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯3ケ、パレティナガイド、庫内内張り破れ有り、当て板補修有り、キズ汚れ有り、アルミサイドバンパー、右側ステンレス工具箱、ステンレスリヤフェンダー			
パワーゲート/跳ね上げゲート	極東開発工業	G21002D- B3MRA2 「16T018150N」	平成28年1月
【備考】 最大昇降荷重:1000kg、全長1550mm、全幅2420mm、有効幅2280mm、キャストスタッパー迄1310mm、庫内リモコン、ラジコン、プラットフォームサイドアングル曲り有り、跳ね上げ時当たりゴムテープ補修			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ