

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年9月	TPG-FBA20	ドライバン	FBA20-555602
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
215,898km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長: 3,190 mm 幅: 1,770 mm 高: 1,860 mm 門高: 1,780 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	右サイドミラーキャップ欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア鳴き	○	変速ショックあり	床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎		上物仕様					
クラッチ	/		上物仕様			異音	◎	
異音	○	ギヤ入り時カタカタ音	上物仕様			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎		上物仕様			デフロック	/	
リターダ	/		上物仕様					

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。  
エンジンキー2本。キーレスリモコン1ヶ。ポデーキー3本。  
記録簿 有 (H30/1~R6/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
0	3			195/85R15	195/85R15		
-	-			-	-		
0	6	0	3	195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		0	-	スペア		195/85R15	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「176N5748」	平成29年
【備考】 90度ストッパー。左サイド扉片開式。庫内灯2ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ