

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年6月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-118888-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
168,972km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,270 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,430 mm 門高: 2,330 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	○	後: 左割れ 後左テールレンズも割れ有り。
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

**特記事項** キャブ内 傷・汚れ有り。  
エンジンギヤ3本、ボディギヤ2本。  
**記録簿** 有 (R2/10~R5/6)





タイヤ残量			
単位: mm			
1	2		
—	—		
0	0	0	0
—	—	—	—
スペア	4	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア	225/80R17.5	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W010G60-03」	令和 2年
【備考】 煽り2方開、セイコーラック1対。ラッシングレール2段。LED庫内灯3個。引出しフック5対。			
パワーゲート/格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D 「S10405873」	令和 2年
【備考】 最大昇降質量1,000kg。ゲート長1550、ゲート幅2440、ストッパー迄長1390、サイドストッパー幅2410。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----