

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年3月	2PG-FS74HZ	冷凍ウィング	FS74HZ-501520
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
853,142km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1.2速	エア	長: 9,400 mm 幅: 2,330 mm 高: 2,570 mm 門高: 2,470 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	サブライポンプ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	◎	
			点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	/		床材質	/	アルミ キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	○	キャリア取付面
オイル漏れ	○	リヤシール				デフロック	◎	
リターダ	/							





特記事項 アイドリングストップ、コーナリングアシスト付き。
スベアキー1個

記録簿 有 (H31/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	7	8	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	6	5	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	4	—		スベア	245/70R19.5		—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	矢野特殊自動車	WPA2492-7 「B180106」	平成30年3月
【備考】 ラッシングレール2段、ジョロダグ 4列、エアラインレール左右1列、庫内灯LED6ヶ所、水抜き穴4カ所、サーキュレーター 4つ			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	サーモキング	TZ1200	平成30年
【備考】 -30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----