

| 車両情報 | | | | |
|----------|-------------|-------------|-------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 日野 | 令和 4年3月 | 2RG-XZU710M | 冷凍パン | XZU710-0033798 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 96,199km | 150PS/110KW | M/T 6速 | ハキューム | 長: 4,270 mm 幅: 1,970 mm 高: 1,960 mm 門高: 1,940 mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | |
|-------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |

| ミッション | | |
|-------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | / | |

| 電装関係 | | |
|-----------|----|-----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W (運転席) | ◎ | |
| P/W (助手席) | ◎ | |
| 坂道発進装置 | / | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | ラジオ |
| バックカメラ | ◎ | カラー |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ◎ | 2.0 |
| タコグラフ | / | |

| 上物仕様 | | |
|------|----|-----------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 床材質 | / | アルミ 縞板 |

| キャビン | | |
|--------|----|---------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| シート | ○ | タバコ穴、汚れ |
| ヘッドライト | ◎ | LED |
| ウィンカー | ◎ | |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ | |

| 走行関係 | | |
|-------|----|--------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | / | |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | ○ | 擦れ |
| 燃料タンク | ◎ | スチール 100L |

| デフ | | |
|-------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | / | |

特記事項 キャビン キズ・汚れ。アイドリングストップ付。
 エンジンキー3本、ボディキー2本。
 ※R5/11月: 走行81,896km時クラッチOH済(記録簿有)。
記録簿 有 (R4/9~R5/12)





| タイヤ残量 | | | |
|--------|---|---|---|
| 単位: mm | | | |
| 0 | 1 | | |
| - | - | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - |
| スペア | 7 | - | |

| タイヤサイズ | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 205/70R17.5 | 205/70R17.5 | |
| | - | - | |
| 205/70R17.5 | 205/70R17.5 | 205/70R17.5 | 205/70R17.5 |
| - | - | - | - |
| スペア | 205/70R17.5 | - | |

素材: スチール 備考:

| 上物仕様 | | | |
|--|-------|------------------------------|---------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 冷凍パン | 東プレ | 「F221888」 | 令和 4年2月 |
| 【備考】断熱: 後75mm横75mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ヶ。水抜き穴前後2対。間仕切り付。送風ファン床面高さ1860mm。後扉3枚折り。左側面スライド扉付。 | | | |
| 冷凍機/直結 (スタンバイ付) | 東プレ | XV32L-SC-P 「F221888」 | 令和 4年2月 |
| 【備考】-30℃設定で1h 11.0℃→-18℃。スタンバイ付き(ケーブル欠品) | | | |
| 格納ゲート | 新明和工業 | RAK10-6494N 「S2202007326」 | 令和 4年2月 |
| 【備考】PG寸法: 全長1170mm (有効長965mm) 全幅1900mm (有効幅1810mm)。最大荷重1000kg。ラジコン付。庫内リモコン付。 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 飛石有(リペア可) |



【外装】

【ボデー内】

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|