

| 車 両 情 報   |             |            |         |                                                 |  |
|-----------|-------------|------------|---------|-------------------------------------------------|--|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状      | 車台番号                                            |  |
| 日野        | 令和 4年3月     | 2KG-FD2ABG | アルミウィング | FD2AB-128580                                    |  |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |  |
| 109,791km | 210PS/154KW | M/T 6速     | エア-     | 長:6,270 mm 幅:2,400 mm<br>高:2,420 mm 門高:2,330 mm |  |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係      |    |     |
|-----------|----|-----|
| 点検項目      | 結果 | 状態  |
| エアコン      | ◎  |     |
| スターター     | ◎  |     |
| オルタネーター   | ◎  |     |
| P/W (運転席) | ◎  |     |
| P/W (助手席) | ◎  |     |
| 坂道発進装置    | ◎  |     |
| 異常ランプ     | ◎  |     |
| オーディオ     | ◎  |     |
| バックカメラ    | ◎  | カラー |
| 電格ミラー     | ◎  |     |
| ETC       | ◎  | 標準  |
| タコグラフ     | /  |     |
| 上物仕様      |    |     |
| 点検項目      | 結果 | 状態  |
| 床材質       | /  | 木材  |

| キャビン   |    |     |
|--------|----|-----|
| 点検項目   | 結果 | 状態  |
| シート    | ○  | 汚れ  |
| ヘッドライト | ◎  | LED |
| ウィンカー  | ◎  |     |
| ワイパー   | ◎  |     |
| ミラー    | ◎  |     |

| 走行関係  |    |              |
|-------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態           |
| リーフサス | ◎  |              |
| エアサス  | ◎  | リヤエアサス       |
| パワステ  | ◎  |              |
| ハンドル  | ◎  |              |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>200L |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |

特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り  
エンジンキー3本 ボディキー2本  
記録簿 無 ( )

▼ **タイヤ残量**





単位 : mm

|     |   |    |   |
|-----|---|----|---|
|     | 8 | 8  |   |
|     | — | —  |   |
| 8   | 8 | 8  | 8 |
| —   | — | —  | — |
| スベア |   | 13 | — |

| タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |
|             | —           | —           |             |
| 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —           | —           | —           | —           |
| スペア         |             | 225/80R17.5 | —           |
| 素材：スチール     |             | 備考：         |             |

| 上物仕様                                          |         |           |       |
|-----------------------------------------------|---------|-----------|-------|
| 上物名                                           | メーカー    | 型式「製造番号」  | 年式    |
| アルミウイング                                       | トランテックス | 「W127H54」 | 令和 4年 |
| 【備考】 煽り2方開 セイコーラック1対 ラッシングレール2段 引出フック5対 庫内灯3個 |         |           |       |
| 【備考】                                          |         |           |       |
| 【備考】                                          |         |           |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|