

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年8月	2DG-FR1AHG	冷凍パン	FR1AH-106748-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
637,760km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,350 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,290 mm 門高: 2,240 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様					
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	燃料タンク	○	ステン 300L 300L 開かない)
ギア抜け	◎		床材質	/	アルミ 床キーストン			メインタンク 鋸破損
クラッチ	◎					デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				オイル漏れ	○	オイルしみ
						デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本、ドアキー2本、キーレス1本、637,602kmエンジン乗せ替え済み (リビルト) 左フロント車高灯レンズ割れ  
記録簿 有 (R3/2~R5/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	3			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
7	5	2	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
1	2	2	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	5	—		スペア	275/80R22.5		—
素材: アルミ				備考: 左リヤ3本スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA9314-1 「B200421」	令和 2年7月
【備考】 ラッシングレール2本、庫内灯LED2列、ジョロダーレール4列、水抜き穴4箇所、エアリブ、左サイド観音ドア、結露防止シート、リヤ観音ドアステンレス、フェリーフック2対、断熱材リヤ80mm、サイド80mm、エバカバーまで高さ2100mm			
冷凍機/サブE/G (スタンバイ付)	菱重	TU100SB 「09700434BL」	令和 2年
【備考】 -35℃設定、1h (10℃→-9.7℃) 確認、アワーメーター7452h			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有 (リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----