

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年9月	2RG-FRR90S2	アルミウイング	FRR90-7146623-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
170,572km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,220 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,400 mm 門高: 2,290 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	割れ 左メッキミラーカバー
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	△	解除しない			
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		タコグラフ	◎	アナログ	リーフサス	○	ヘタリ
ギア抜け	◎		上物仕様			エアサス	/	
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	パワステ	◎	
異音	◎		床材質	/	木材	ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/					デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項 ドラレコ付。キャブ内 傷・汚れ 有り。
エンジンキー2本 (内、キーレス付き1本)、ボディキー2本。
記録簿 有 (R4/8、R4/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	0			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
2	1	2	1	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		12	-	スペア		225/80R17.5	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS (D-MWCMSGOR306400B) 「WGHL101」	令和 1年
【備考】 LED庫内灯3個。ラッシングレール2段。引出しフック5対。90度ストッパー1対。			
パワーゲート/格納ゲート	極東開発工業	GC1002K-B3MRA2 「21T020240N」	令和 3年
【備考】 ラジコン付 外寸:横幅2,430mm×奥行1,575mm、有効寸法:横幅2,400mm×奥行1,375mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ