

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年10月	TSG-NMR85N	塵芥車	NMR85-7029367
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
141,295km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	ハキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン		電装関係		キャビン		
点検項目	結果	点検項目	結果	点検項目	結果	
異音	◎	エアコン	◎	シート	○ 破れ 助手席破れ	
オイル混入	◎	スターター	◎	ヘッドライト	◎ ハロゲン	
オイル漏れ	○ ロッカーカバー、 オイルパン オイルしみ	オルタネーター	◎	ウィンカー	◎	
水混入	◎	P/W (運転席)	◎	ワイパー	◎	
水漏れ	◎	P/W (助手席)	◎	ミラー	◎	
燃料漏れ	◎	坂道発進装置	◎			
排気	◎	異常ランプ	◎	走行関係		
マフラー	◎	オーディオ	◎	点検項目	結果	状態
ターボ	◎	バックカメラ	◎ カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎	電格ミラー	◎	エアサス	/	
		ETC	/	パワステ	○ ギヤボックスオイル オイルしみ	
		タコグラフ	/	ハンドル	○ エグレ	
		上物仕様		燃料タンク	◎ 75L	
		点検項目	結果	点検項目	結果	状態
		床材質	/ ステンレス	異音	◎	
		ミッション		オイル漏れ	◎	
点検項目	結果	状態		デフロック	/	
ギア鳴き	/					
ギア抜け	/					
クラッチ	/					
異音	/					
オイル漏れ	◎					
リターダ	/					

特記事項 エンジンキー 4本、ハイブリッド車
記録簿 有 (H29/10~R4/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
5	5	5	5	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	1	—		スペア	205/85R16	—	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GR053-1434FD 「HG09451643」	平成27年10月
【備考】 巻き込み式、ダンプ排出、5.1立米、連続作動可、汚水タンク、サイドポケット			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】	【ボデー内】
外装キズ	庫内キズ
外装へこみ	庫内へこみ
うき	庫内穴あき
曲がり	床汚れ
サビ	
補修跡	
割れ	