

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 2年10月	2DG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-107037-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
478,063km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,350 mm 高:2,280 mm	幅:2,290 mm 門高:2,270 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	△	エキゾーストパイプ ガス漏れ	異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ I型キーストン	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。インパネポケット欠品。
エンジンキー3本、燃料タンクキー3本、キーレスリモコン1個。

記錄簿 有 (R3/10、R5/1、R6/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	12	12		275/80R22.5	275/80R22.5		
	—	—		—	—		
10	10	10	10	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
5	4	12	11	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				スベア	275/80R22.5	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA9314-3 「B200558」	令和 2年9月
【備考】断熱材：サイド75mm リヤ75mm、ラッシングレール2段、ジョロダーレール4列、水抜き穴2対、庫内灯2列、左サイド扉（観音式）、ボデー看板跡あり、観音扉上右側水切り曲がり外れ			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TU100S-CN 「097900582BL」	令和 2年
【備考】-35℃設定 +34.5℃ → +9.9℃（1h）確認。 スタンバイケーブル付。エバ下内寸高さ2100mm。 稼動時間7287h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------