

| 車両情報  |             |            |        |                                          |
|-------|-------------|------------|--------|------------------------------------------|
| 車名    | 初年度登録       | 型式         | 形状     | 車台番号                                     |
| 三菱ふそう | 令和 5年11月    | 2KG-FV70HZ | クレーン付平 | FV70HZ-545067                            |
| 走行    | 馬力          | シフト        | ブレーキ   | ボディ内寸                                    |
| 985km | 394PS/290KW | M/T 7速     | エア     | 長：8,830 mm 幅：2,390 mm<br>高：770 mm 門高： mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    /：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |           |
|-------|----|----|----------|----|------|--------|----|-----------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |      | シート    | ◎  |           |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |      | ヘッドライト | ◎  | LED       |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |      | ウィンカー  | ◎  |           |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |           |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |      | ミラー    | ◎  |           |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |      |        |    |           |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |      | 走行関係   |    |           |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |      | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー  | リーフサス  | ◎  |           |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |      | エアサス   | /  |           |
|       |    |    | ETC      | ◎  | 2.0  | パワステ   | ◎  |           |
|       |    |    | タコグラフ    | ◎  | アナログ | ハンドル   | ◎  |           |
| ミッション |    |    | 上物仕様     |    |      | 燃料タンク  | ◎  | スチール 300L |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態   |        |    |           |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 床材質      | /  | 木材   | デフ     |    |           |
| ギア抜け  | ◎  |    |          |    |      | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| クラッチ  | ◎  |    |          |    |      | 異音     | ◎  |           |
| 異音    | ◎  |    |          |    |      | オイル漏れ  | ◎  |           |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |      | デフロック  | ◎  |           |
| リターダ  | /  |    |          |    |      |        |    |           |



特記事項 スマートキー2個、ドアキー2本

記録簿 無○

| タイヤ残量   |    |    |    | タイヤサイズ       |              |              |              |
|---------|----|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 単位：mm   |    |    |    |              |              |              |              |
| 11      | 11 |    |    | 295/80R22.5  | 295/80R22.5  |              |              |
| —       | —  |    |    | —            | —            |              |              |
| 12      | 12 | 12 | 12 | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR |
| 12      | 12 | 12 | 12 | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR |
| スベア     |    |    |    | 11           | —            |              |              |
|         |    |    |    |              |              |              |              |
| 素材：スチール |    |    |    | 備考：          |              |              |              |

| 上物仕様                                                                                         |      |                     |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------|
| 上物名                                                                                          | メーカー | 型式「製造番号」            | 年式      |
| アルミ平                                                                                         | パプコ  | 「22-4AKJ48」         | 令和 5年   |
| 【備考】 スタンションボール4個、スタンション穴4個、作業灯2個、前壁フック1箇所、引出しフック9対、リヤアオリ内側ステップ、リヤオーパーハング足掛け、5方開、リヤアオリ高さ680mm |      |                     |         |
| クレーン／クレーン                                                                                    | ユニック | URG504<br>「G503538」 | 令和 5年6月 |
| 【備考】 4段ブーム、2.93t吊り、フックイン、敷板1対、左右敷板入れ、ラジコン付き                                                  |      |                     |         |
| 【備考】                                                                                         |      |                     |         |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|