日付：R06. 08/13

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0236069

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 5年12月	2KG-FS70HZ	クレーン付平	FS70HZ-545070

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
598km	394PS/290KW	M/T　7速	エアー	長：8,830 mm 幅：2,390 mm 高：770 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 スマートキー2個、ドアキー2本

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	10	10	
	10	10	
10	10	10	10
10	10	10	10
スペア	10	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パブコ	「22-4AKJ50」	令和 5年

【備考】鳥居フック1個、作業灯2個、スタンション穴4個、スタンションポール4個、引出しフック9個、リヤアオリ内側ステップ、左右オーバーハング足掛け、5方開、リヤアオリ高さ680mm

クレーン／クレーン	ユニック	URG504 「G503524」	令和 5年5月

【備考】4段ブーム、2.93t吊り、フックイン、左右敷板入れ、敷板1対、ラジコン付き

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ