

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年9月	TKG-FRR90S2	アルミウイング	FRR90-7113154-B
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
315,822km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,220 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,390 mm 門高: 2,290 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左ミラーキャップ欠品、サイドアンダーミラー取付部割れ補修跡
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	◎	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 左フォグランプ不灯。
キャブ内傷・汚れ有り。
エンジンキー2本 (内、キーレス付き1本)、ボディキー3本。





記録簿 有 (R1/9~R4/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
4	3	3	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
スペア				6	1		

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルーフ	DMS (D-MWCMSGOR306400B) [W4DE424]	平成29年
【備考】 LED庫内灯3個。ラッシングレール2段。引出しフック5対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ