

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和 2年3月	2PG-CG5CA	アルミウイング	JNCMB02GXLU049087-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
465,288km	390PS/287KW	A/T エスコット 12速	エア	長: 9,650 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,630 mm 門高: 2,560 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	シリンダヘッド エレメントブロック廻りにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	フォグ付き 左テールレンズひび
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	○	オイルにじみ コンプレッサー廻り	バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	デジタル	ハンドル	○	擦れ
			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
			点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
			床材質	/	木材	異音	◎	
			ミッション			オイル漏れ	○	ブリーザー 後デフ、にじみ
			点検項目	結果	状態	デフロック	◎	
			ギア鳴き	◎				
			ギア抜け	◎				
			クラッチ	/				
			異音	◎				
			オイル漏れ	○	リヤシール にじみ			
			リターダ	/				




特記事項 エンジンキー2本、ドアロックリモコン1ヶ、ポデーキー3本  
記録簿 有 (R3/12~R5/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	5			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	5	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/80R17.5	245/70R19.5
5	6	6	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	9	—		スペア	245/70R19.5		—

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9DS645」	令和 1年12月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、引出しフック9対、庫内傷汚れ有り、ステンレスフェンダー、アルミサイドバンパー、右ステンレス工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ