

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年10月	QPG-FW1EXEG	アルミウイング	FW1EXE-11032
走行	馬力	シフト		ブレーキ
561.453km	380PS/279KW	セミア/T	プロシフト 12速	エア
				ボディ内寸
				長: 9,590 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,610 mm 門高: 2,540 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	オイルパン 付近にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。  
E/Gキー3本、ボディキー2本 燃料タンクキー2本  
記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
0	0			245/70R19.5	245/70R19.5		
2	1			245/70R19.5	245/70R19.5		
1	1	2	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2	2	1	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		4	—	スペア		245/70R19.5	—
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML 「W8D9132」	平成26年
【備考】エアローラー（ローラー抜け有）。鳥居型引き出しフック10対。ラッシングレール2段。床前方スタンション穴4ヶ。前立てスタンション入れ（スタンション欠品）。庫内灯4ヶ。90度ストッパー。左右アオリ前方下部隙間有。門口サビ有。看板跡有。床板割れ・凹み有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】	【ボデー内】
外装キズ	外装へこみ
うき	曲がり
サビ	補修跡
割れ	庫内キズ
庫内キズ	庫内へこみ
庫内穴あき	床汚れ