

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年8月	2DG-FW1AHG	アルミウイング	FW1AH-105655
走行	馬力	シフト		ブレーキ
888.745km	380PS/279KW	セミア/T	プロシフト 12速	エア
		長: 9,630 mm	幅: 2,390 mm	高: 2,650 mm
		mm 幅: 2,390 mm		mm 門高: 2,570 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																							
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																					
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎																						
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED 右ヘッドライトリフレクタープレ (要交換)																					
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																						
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																						
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																						
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>リヤエアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 300L 200L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	◎	リヤエアサス	パワステ	◎		ハンドル	◎		燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
走行関係																													
点検項目	結果	状態																											
リーフサス	◎																												
エアサス	◎	リヤエアサス																											
パワステ	◎																												
ハンドル	◎																												
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L																											
排気	◎		異常ランプ	◎		異音	◎																						
マフラー	◎		オーディオ	◎		オイル漏れ	○	ビニオンシール																					
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	デフロック	◎																						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>○</td> <td>ビニオンシール</td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	○	ビニオンシール	デフロック	◎							
デフ																													
点検項目	結果	状態																											
異音	◎																												
オイル漏れ	○	ビニオンシール																											
デフロック	◎																												
ミッション			上物仕様																										
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																								
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材																								
ギア抜け	◎																												
クラッチ	◎																												
異音	◎																												
オイル漏れ	◎																												
リターダ	◎	永久磁石式																											




特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー3本固着、アドブルーキー2本
エアダクト振動で干渉音 (部品欠損)
記録簿 有 (H31/2~R5/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	6	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
2	3	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
5	5	4	4	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
6	5	5	5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア	6	—	—	スベア	265/70R19.5	—	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL [W9D1114]	平成30年7月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯4ヶ、引き出しフック9対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ