

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年8月	2PG-CYJ77C	アルミウイング	CYJ77C-7003198
走行	馬力	シフト		ブレーキ
687,537km	380PS/279KW	セミア/T	スムーサー 12速	エア
				ボディ内寸
				長: 9,680 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,660 mm 門高: 2,570 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係 点検項目 結果 状態 リーフサス ◎ エアサス ◎ リヤエアサス パワステ ◎ ハンドル ○ 擦れ 燃料タンク ◎ スチール 300L 300L		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		デフ 点検項目 結果 状態 異音 ◎ オイル漏れ ◎ デフロック ◎		
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC					
点検項目	結果	状態	タコグラフ					
ギア鳴き	◎		◎ アナログ、デジタル					
ギア抜け	◎		上物仕様					
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態			
異音	◎		床材質	/	木材			
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー2本、燃料キー前後2本ずつ、ボデーキー3本、尿素キー1本

記録簿 有 (H30/11~R5/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
1	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	3	4	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	7	6	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		6	—	スペア		245/70R19.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL [W9DQ158]	平成30年3月
【備考】 ラッシングレール2段、引出しフック9対、庫内灯LED4ケ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へごみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へごみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----