

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年12月	2PG-FS74HZ	冷凍パン	FS74HZ-521720
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
510,268km	394PS/290KW	A/T 12速	エア	長: 9,370 mm 幅: 2,240 mm 高: 2,490 mm 門高: 2,460 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	ロッカーケースにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	サイド: 左不灯
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	デジタル	燃料タンク	◎	スチール 400L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ アルミ編	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー4本(全部固着)

記録簿 有 (R3/12、R4/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	11	11	10	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
10	10	10		265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
11	11	11	10	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
11	11	11	11	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア				スベア			
				素材: スチール 備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V039G82-01」	令和 2年11月
【備考】 ラッシングレール2段、エアリブ、パレティナガイド、庫内灯6ケ、90度ストップパ、水抜き穴4ケ			
冷凍機/サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU100SC	令和 2年12月
【備考】 -35度設定			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D 「S11003367」	令和 2年11月
【備考】 全長1,550mm、有効長1,400mm、全幅2,350mm、有効幅2,160mm、リモコン、ラジコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	亀裂



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----