

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年3月	TKG-FRR90T2	冷凍パン	FRR90-7108629
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
373.482km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,500 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,120 mm 門高: 2,100 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	オイルパン ドレンボロオイル漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	○	シャックル摩耗
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー3本、ポデーキー1本、右スモール球切れ、左右サイドガード曲がり、格納ゲート年式違い

記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
5	6	5	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	3	—		スペア	225/80R17.5	—	—
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F170551J	平成29年3月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯LED5ヶ、左右サイド観音扉、90度ストッパー、水抜き穴4ヶ、システムフロア			
冷凍機/直結	東プレ	F270551J	平成29年3月
【備考】 -30度設定			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「21T070191N」	令和3年7月
【備考】 全長1570mm、有効長1370mm、全幅2030mm、有効幅1910mm、庫内リモコン、ラジコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----