日付: RO6. 05/12

車 両 情 報								
車名	初年度登録	型式	型式形状		車台番号			
いすゞ	平成29年5月	TKG-FRR90T2 冷凍バン			FRR90-7109406			
走行	馬力	シフト ブレーキ			ボディ内寸			
500,383km	240PS/177KW	M/T 6速		エアー		長:6,440 mm 幅:2,260 mm 高:2,120 mm 門高:2,110 mm		

500,383	3km	240PS/177KW	M/T	6速	エアー	高: 2,120	mm	· 門高: 2,110 mm
◎:良好	- ◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです							
•	エンジ	ン	•	電装関係		•	キャヒ	⁽ ン
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	0		エアコン	0		シート	0	へたり 、 擦れ
オイル混入	0		スターター	⊚ .		ヘッドライト	0	HID
- / II >= I-		ロッカーカバー	オルタネータ	- 0		ウィンカー	0	
オイル漏れ	0	、 ロッカーケース	P/W(運転席			ワイパー	0	
水混入	0	\	P/W(助手席			ミラー	0	
水漏れ	0		坂道発進装置			•	土仁田	अ ट
燃料漏れ	0		異常ランプ	© :		•	走行関	•
排気	0		オーディオ	©		点検項目	結果	
マフラー	0		バックカメラ		_	リーフサス	0	
ターボ	0		電格ミラー	© +#EX#		エアサス		リヤエアサス
冷却水吹返	0		ETC	◎ 標準		パワステ	0	
/	ミッシ	'ョン	タコグラフ	■ 『デジ	シル	ハンドル	0	
点検項目	結果		▼	上物仕様	状態	燃料タンク		スチール 200L
ギア鳴き	0		一 点検項目			7	デフ	
ギア抜け	0		床材質	/ アル	3	点検項目	結果	状態
クラッチ	0					異音	©	
異音	0					オイル漏れ	0	
オイル漏れ	0		•••			デフロック	. .	
リターダ	/		•••				.i	
			•••					

特記事項 エンジンキー3本燃料タンクキー1本、ボデーキー1本、左サイドガード曲がり、 4/22キー車載済内田記録簿 有(R5/5)

▼ タイヤ残量				*	タイヤ	'サイズ	
	5	6	<u>単位:mm</u>		225/80R17.5	225/80R17.5	
0	8	6	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
	スペア						<u> </u>
				素材:アルミ	備考:		

上物名 冷凍バン	メーカー 東プレ	型式「製造番号」 「F170423」	年式 平成29年3月						
(世来1 ニッシン/ガレーリの印 ご	【備考】ラッシングレール2段、ジョロダー 4列、左右サイド観音扉、水抜き穴4ケ、庫内灯LED5ケ、90度ストッパー								
備考】ラッシングレール2段、ジ 冷凍機/直結	ョロダー 4列、左右サイド観音扉、	水抜き穴4ケ、庫内灯LED5ケ、90. 「F170423」	要ストッパー 平成29年3月						

極東開発工業

格納ゲート


外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	Ŋ,	点傷有				


【備考】全長1570mm、有効長1350mm、全幅2030mm、有効幅1910mm、庫内リモコン、ラジコン(4/22 ラジコン車載 尾野)

CG1002H-B3MRA2

「17T018707N」

平成29年1月





 【外装】
 分装

 今まな
 うき
 曲がり
 サビ
 細修飾
 割れ
 庫内 キズ
 原内 へこみ
 原内 へこみ
 原内 汚れ