

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年8月	KQKG-FR1EXBG	アルミウイング	FR1EXB-15156
走行	馬力	シフト		ブレーキ
413,598km	380PS/279KW	セミア/T	プロシフト 12速	エア
				ボディ内寸
				長: 9,670 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,450 mm 門高: 2,370 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 汚れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。助手席灰皿蓋割れ欠品。*キャブ・ボデー看板跡有。
 エンジンキー2本、ボデーキー2本(固着使用不可)、燃料タンクキー3本。
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
15	15	15	15	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
14	14	15	15	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
14	14	15	15	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		6	—	スペア		275/80R22.5	—

素材: スチール 備考: スタッドレスタイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFRXG-LDABQ2 「2KY8029-04」	平成26年
【備考】 ラッシングレール2段。鳥居形引き出しフック9対。庫内灯4ケ。床、内張りキズ・汚れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ