

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年7月	QKG-CYL77A	ドライバン	CYL77A-7003810
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
594,637km	380PS/279KW	セミA/T	スムーサー 1 2速	長：9,620 mm 幅：2,250 mm 高：2,430 mm 門高：2,380 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	冷えない	シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース エアコンコンプレッサー 漏れ	オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	△	作動しない	ミラー	◎	カバー外れ 左メインミラー
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	○	エキゾーストマニホル ド 排気漏れ	異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	○	動き悪い			
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板 床面後方綿板張り	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
リターダ	◎	永久磁石式						
デフ			点検項目			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	

特記事項	エンジンキー1本、エアドライヤからオイル吐き出し
記録簿	有（H25/11～R5/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	5			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
6	6	6	6	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
15	14	12	14	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スヘア	—	—		スヘア	—	—	
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLC 「T7DH240」	平成25年
【備考】ラッシングレール3段、カーゴプロテクター、庫内灯LED5個			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】					【ボディ内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ