

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年4月	QPG-FU64VZ	冷凍パン	FU64VZ-521524-B
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
758.489km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,360 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,260 mm 門高: 2,160 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎					点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ			
			点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L			
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態						
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ キーストン	異音	◎				
異音	◎		上物仕様			オイル漏れ	◎				
オイル漏れ	◎					点検項目	結果	状態	デフロック	/	
リターダ	/										





特記事項 エンジンキー2本、
エアクリーナーシュノーケル取り付けブッシュ切れ
記録簿 有 (H30/5~R5/11、R7/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	2			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
3	5	5	4	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
3	6	5	5	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア	10	—		スペア	295/80R22.5	—	

素材: スチール 備考: フロント2本偏摩耗あり

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	パブコ	「18-4212」	平成18年7月
【備考】 ※年式違い。ラッシンググレール2段、庫内灯2ヶ、水抜き穴4箇所、ジョロダーレール4列、左サイド観音ドア、断熱材厚みリヤ90mm・サイド80mm			
冷凍機/サブE/G (スタンバイ付)	菱重	TU73E5-CN	平成18年6月
【備考】 ※年式違い。-30℃設定、1h (25.5℃→-1.5℃) 確認、コーションプレート一部欠損			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】